

**PIANO DI COLTIVAZIONE II° STRALCIO ATTUATIVO:
COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE
POLO ESTRATTIVO SOVRACOMUNALE "LA CROCETTA"
PAE '98 DEL COMUNE DI FAENZA (RA)**



ALLEGATO L
Documentazione fotografica

Dott. Geol. Carlo Del Grande
Dott. Geol. Stefano Marabini



RECTER S.r.l.
Via Vittime Civili di Guerra, 5
48018 FAENZA (RA)
C.F. e P. IVA 01479200394

Studio Associato
AMBIENTE TERRA

Via Montecalderaro, 2700/B - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
P.I. - C.F. 02540471204


Committente:

Recter S.R.L.
Via Vittime Civili Di Guerra 5
48018 Faenza (RA)
C.F. - P.IVA 01479200394

**RECTER**
IMPIANTI DI RECUPERO

28 GIUGNO 2019

RIPRESE FOTOGRAFICHE SU BASE CTR - SCALA 1:5000



RIPRESE FOTOGRAFICHE SU RILIEVO
SCALA 1:2000






FOTO 001 - La scarpata delle chiuse del Marzeno vista da Via Sbirra



FOTO 002 - La scarpata delle chiuse del Marzeno vista da Via Sbirra



FOTO 003 - La scarpata delle chiuse del Marzeno vista da Via Sbirra



FOTO 004 - La scarpata delle chiuse del Marzeno vista da Via Sbirra



FOTO 005 - La scarpata delle chiuse del Marzeno vista da Via Sbirra



FOTO 006 - La scarpata delle chiuse del Marzeno vista da Via Sbirra



FOTO 007 - La scarpata delle chiuse del Marzeno vista dalla sponda opposta del torrente



FOTO 008 - La scarpata delle chiuse del Marzeno vista dalla sponda opposta del torrente



FOTO 009 - La scarpata delle chiuse del Marzeno vista dalla sponda opposta del torrente



FOTO 010 - Dettaglio della scarpata delle chiuse del Marzeno (o scarpata di Pittora) vista dalla sponda opposta del torrente



FOTO 011 - Alveo del torrente Marzeno visto dalla sponda opposta alla scarpata



FOTO 012 - Alveo del torrente Marzeno visto dalla sponda opposta alla scarpata



FOTO 013 - Accumuli temporanei di materiale in lavorazione all' interno dell' area di cava, visti dalla sponda opposta del torrente Marzeno



FOTO 014 - Sommità della scarpata vista dalla sponda opposta del torrente Marzeno



FOTO 015 - Accumuli temporanei di materiale in lavorazione all' interno dell' area di cava, visti dalla sponda opposta del torrente Marzeno



FOTO 016 - Accumuli temporanei di materiale in lavorazione all' interno dell' area di cava visti dalla viabilità interna



FOTO 017 - Accumuli temporanei di materiale in lavorazione all' interno dell' area di cava visti dalla viabilità interna



FOTO 018 - Viabilità interna all' area di cava



FOTO 019 - Scarpata delle chiuse del Marzeno vista dall' interno dell' area di cava dalla sommità di un accumulo temporaneo di materiale in lavorazione



FOTO 020 - Scarpata delle chiuse del Marzeno vista dall' interno dell' area di cava dalla sommità di un accumulo temporaneo di materiale in lavorazione



FOTO 021 - Scarpata delle chiuse del Marzeno vista dall' interno dell' area di cava dalla sommità di un accumulo temporaneo di materiale in lavorazione



FOTO 022 - Scarpata delle chiuse del Marzeno vista dall' interno dell' area di cava dalla sommità di un accumulo temporaneo di materiale in lavorazione



FOTO 023 - Scarpata delle chiuse del Marzeno vista dall' interno dell' area di cava dalla sommità di un accumulo temporaneo di materiale in lavorazione



FOTO 024 - Accumulo temporaneo di materiale all' interno dell' area di cava



FOTO 025 - Recinzione dell' area di cava sulla strada di accesso al fondo "Pignattara"



FOTO 026 - Recinzione e barriera verde dell' area di cava sulla strada di accesso al fondo "Pignattara"



FOTO 027 - Ingresso all' area di cava



FOTO 028 - Sommità della scarpata delle chiuse del Marzeno dall' interno dell' area di Cava



FOTO 029 - Sommità della scarpata delle chiuse del Marzeno dall' interno dell' area di Cava



FOTO 030 - Sommità della scarpata delle chiuse del Marzeno dall' interno dell' area di Cava



FOTO 031 - Sommità della scarpata delle chiuse del Marzeno dall' interno dell' area di Cava



FOTO 032 - Accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito sul lato meridionale verso la via Pittora



FOTO 033 - Accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito e accumuli di materiale in lavorazione all' interno dell' area di cava sul lato meridionale verso la via Pittora



FOTO 034 - Accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito sul lato meridionale verso la via Pittora



FOTO 035 - Accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito sul lato meridionale verso la via Pittora



FOTO 036 - Accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito e accumuli di materiale in lavorazione all' interno dell' area di cava sul lato meridionale verso la via Pittora



FOTO 037 - Area di lavorazione inerti all' interno dell' area di cava



FOTO 038 - Recinzione e barriera verde sul lato meridionale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 039 - Recinzione e barriera verde sul lato occidentale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 040 - Recinzione e barriera verde sul lato meridionale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 041 - Recinzione e barriera verde sul lato occidentale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 042 - Area di lavorazione inerti all' interno dell' area di cava vista dalla sommità degli accumuli di terreno vegetale della barriera verde



FOTO 043 - Recinzione e barriera verde sul lato occidentale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 044 - Recinzione e barriera verde sul lato occidentale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 045 - Recinzione e barriera verde sul lato occidentale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 046 - Area di lavorazione inerti all' interno dell' area di cava vista dalla sommità degli accumuli di terreno vegetale della barriera verde



FOTO 047 - Recinzione e barriera verde sul lato occidentale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 048 - Recinzione e barriera verde sul lato settentrionale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 049 - Recinzione e barriera verde sul lato settentrionale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 050 - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 051 - Recinzione e barriera verde sul lato settentrionale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito - accumuli di materiale in lavorazione all' interno dell' area di cava



FOTO 052 - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 053 - Sommità scarpata delle chiuse del torrente Marzeno



FOTO 054 - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito



FOTO 055 - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito visti dalla strada di accesso al fondo Pignattara



FOTO 056 - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito visti dalla strada di accesso al fondo Pignattara



FOTO 057 - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito visti dalla strada di accesso al fondo Pignattara



FOTO 058 - Recinzione e barriera verde sul lato settentrionale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito - accumuli di materiale in lavorazione all' interno dell' area di cava



FOTO 059 - Recinzione e barriera verde sul lato settentrionale - accumuli di terreno vegetale accantonato per la rinaturalizzazione del sito